

## Controlling-Bericht Begehung Jahnstadion – Anlage 1

Begehung des Jahnstadion durch den Sportausschuss am 26. Juni 2018 Mängelfeststellungen	Zuständigkeit	Bemerkungen Maßnahmen
<p><b>Rückseite der Haupttribüne</b> Aufgrund von Undichtigkeiten der Rückwand dringt Wasser in die darunter liegenden Umkleide und Lagerbereiche.</p>	ZGW	Einplanung der notwendigen Renovierungsarbeiten in den Monaten Juli/August 2019.
<p><b>Geräteraum für Leichtathletikgeräte</b> Der unterhalb der Haupttribüne liegende Raum weist offensichtliche Feuchtigkeitsschäden auf. Dieser Raum wird durch die LG Elte zusätzlich als Kraftraum genutzt, was als nicht zumutbar angesehen wird.</p>	ZGW	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eine Nutzung des Raumes als Kraftraum ist nicht vorgesehen</li> <li>- Nach Beendigung der Renovierungsarbeiten an der Rückseite der Haupttribüne ist auch die Sanierung des Lagerraumes geplant.</li> </ul>
<p><b>Laufbahn</b> Es wird angeregt, die jährlich stattfindende Reinigung der Laufbahn im Frühjahr vor Beginn der aktiven Saison durchzuführen.  Auf Nachfrage wird seitens der Verwaltung bestätigt, dass die angekündigte Ausleuchtung der Kurven zeitnah realisiert werde.</p>	TBR  Sportservice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soweit eine jährliche Reinigung notwendig ist, wird diese zukünftig vor Beginn der Saison stattfinden.</li> <li>- Die Beleuchtung zur Ausleuchtung der Kurven ist installiert.</li> <li>- Es wurde ein fahrbarer Universalsauger angeschafft, um auch kurzfristige Säuberungen vornehmen zu können.</li> </ul>
<p><b>Hochsprunganlagen</b> Die neue angeschaffte Matte passt nicht optimal zum Unterbau. Bei Benutzung verschiebt sie sich. Es wird angeregt, auch die 2. Hochsprunganlage mit einem Aluminiumschutz zu versehen und für passende Unterbauten zu sorgen.</p>	Sportservice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hier wird noch geprüft, ob ein neuer Unterbau angeschafft werden muss.</li> <li>- Die Anschaffung eines zweiten Aluminiumschutzes ist in Abhängigkeit des vorhandenen Budgets mittelfristig angedacht.</li> </ul>
<p><b>Hauptfeld</b> Für das Mähen des Rasens auf dem Hauptfeld wird schweres Gerät verwendet, welches über die Kunststoffbahn auf das Hauptfeld fährt. Bemängelt wird, dass es dabei zu Verschmutzungen der Laufbahn komme.</p>	TBR Platzwarte	Es wird zukünftig darauf geachtet, dass die Laufbahn weniger verschmutzt wird bzw. sofort gesäubert wird.
<p><b>Übergang zum Nebenplatz</b> Auf die Absenkung der Pflasterung wird verwiesen und um Abhilfe gebeten.</p>	TBR	Die Ausbesserung der Pflasterung ist erledigt.
<p><b>Materialgaragen</b> Es wird ausgeführt, dass die Garagen im Laufe der Zeit undicht geworden seien. Das Wasser stehe zeitweise so hoch darin, dass eine Lagerung des Materials unmöglich sei.</p>	TBR Platzwarte	Eine Abhilfe ist eingeplant.

<p><b>Zustand des Vorfeldes und dessen Umgebung</b> Es wird angeregt, das hinter den Garagen liegende Baumaterial zu entfernen. Nach der Schädigung des Rasens im Rahmen der Hundesportmeisterschaft sei dieser nur unzureichend wiederhergestellt worden.</p>	TBR	Der Rasenplatz des Vorfeldes ist nach der Grundsanierung im Mai noch einmal bearbeitet worden. Ab Ende August konnte er für Nutzergruppen wieder freigegeben werden,
<p><b>Parkfläche am Vorfeld</b> Angrenzend an das Vorfeld wurde vor ca. 12 Jahren eine Parkfläche für den angrenzenden Friedhof angelegt, die jedoch nie genutzt worden ist.</p> <p><b>Weitere Speerwurfanlage</b> Seitens der Leichtathletikvereine wird der Bau einer weiteren Speerwurfanlage im Bereich des Nebenplatzes angeregt; dabei wird auf die Sicherheitsrisiken bei Doppelbelegungen im Hauptfeldbereich hingewiesen.</p>	5  Sportservice TBR	Eine Prüfung, inwieweit die Parkfläche umgewidmet werden kann ist noch nicht abgeschlossen.
<p><b>Diskuswurfanlage</b> Es wird auf bestehende Mängel im Bereich des Wurfringes hingewiesen, dieser laufe bei Regen baulich bedingt mit Wasser voll. Die im direkten Bereich um den Wurfring gepflasterte Fläche wird kritisiert. Disken, die bei missglückten Wurfversuchen vom Netz abprallen, würden beim Herunterfallen auf die Pflasterung häufig beschädigt. Eine Ausleuchtung des Ringes würde eine Nutzung auch in den Wintermonaten ermöglichen, was sehr zu begrüßen wäre.</p>	TBR Sportservice	Aufnahme in die Arbeits- und Projektplanung für 2019.
<p><b>Neubau eines Mehrzweckgebäudes</b> für einen kombinierten Kraft-, Bewirtungs- und Geräteraum. Vorgeschlagen wird ein Bau neben der Tribüne für eine kombinierte Nutzung durch verschiedene Vereine und ggf. auch für die Nutzung im Bereich Schulsport bis zum Jahr 2020.</p>		Aktuell sind keine Detailplanungen vorgesehen.
<p><b>Weitsprunganlage</b> Bemängelt wird, dass der Sand vom Wind aus der Anlage geweht werde, hier könne durch Anbringung eines Netzes Abhilfe geschaffen werden.</p>	TBR Sportservice Platzwarte	Der Auftrag für die Beschaffung und das Anbringen eines Netzes ist vergeben worden.
<p><b>Stabhochsprunganlage</b> Es wird vorgeschlagen, die Anlage im Winter einzulagern (evtl. bei TBR?), um ihre Haltbarkeit zu verlängern.</p>	TBR	Eine Lösung für eine Einlagerung ist noch nicht gefunden worden.
<p><b>Wassergraben für Hindernislauf</b> Bemängelt wird, dass das Becken undicht sei.</p>	TBR Sportservice	Eine Fachfirma ist mit der Behebung der Undichtigkeit beauftragt worden.