

Baumbestand an der Heinrich-Lübke-Straße

Nr.	Standort vor Haus Nr.	Baumart	Stammumfang in cm	erhebliche Defekte, Schäden, Vitalitätsdefizite	Foto der Schäden im Straßenbereich Nr.	Fällung bei Behebung der Straßenschäden erforderlich	Ersatzbäume gem. Baumschutzsatzung Stk	Anhebungen in cm				Bemerkungen
								Bord	Rinne	Straße	Radweg	
1	5	Ulme	155	-	1	ja	2	3	-	-	20	
2	9	Ulme	130	-	2	ja	1	2	-	-	25	
3	11	Ulme	135	-	3	ja	1	3	-	-	30	
4	Gustav-Heinem.-Str. 1	Ulme	144	-	4	ja	1	3	-	-	25	
5	17 (Westseite)	Ulme	125	-	5	ja	1	3	-	5	25	
6	17 (Ostseite)	Ulme	120	-	6	nein	-	-	-	-	5	leichte Schäden - angleichen!
7	19	Ulme	125	-	7	ja	1	5	-	-	10	
8	21	Ulme	130	-	8	ja	1	5	5	3	30	
9	25	Ross-Kastanie	ca. 200	-	-	nein	-	-	-	-	-	
10	27	Ulme	125	-	9	ja	1	4	4	2	10	
11	29 (Westseite)	Ulme	120	-	10	ja	1	4	3	-	10	
12	29 (Ostseite)	Ulme	95	-	11	ja	1	3	4	-	-	
13	39	Ulme	130	-	12	ja	1	10	10	10	20	Einlauf angehoben
14	41	Ulme	110	-	13	ja	1	10	20	20	20	
15	43	Ulme	140	-	14	ja	1	-	-	-	10	
16	45	Ulme	100	-	15	nein	-	-	-	-	-	
17	47	Ulme	135	-	16	nein	-	3	2	-	-	
18	49 (Westseite)	Ulme	125	-	17	ja	1	5	3	3	10	
19	49 (Ostseite)	Ulme	135	-	18	ja	1	5	5	3	3	
20	Theodor-Heuss-Str. 41 (Westseite)	Ulme	110	-	19	nein	-	-	-	-	-	leichte Schäden - angleichen!
21	Theodor-Heuss-Str. 41 (Ostseite)	Ulme	115	-	20	nein	-	-	-	-	-	leichte Schäden - angleichen!
22	Theodor-Heuss-Str. 42	Ulme	155	-	21	ja	2	8	5	2	10	

Nr.	Standort vor Haus Nr.	Baumart	Stammumfang in cm	erhebliche Defekte, Schäden, Vitalitätsdefizite	Foto der Schäden im Straßenbereich Nr.	Fällung bei Behebung der Straßenschäden erforderlich	Ersatzbäume gem. Baumschutzsatzung Stk	Anhebungen in cm				Bemerkungen
								Bord	Rinne	Straße	Radweg	
23	Theodor-Heuss-Str. 42 / Garagen	Ulme	110	-	22	ja	1	8	5	5	5	
24	Zugang Grünzug / Westseite	Ulme	100	-	23	nein	-	-	-	-	-	leichte Schäden - angleichen!
25	Zugang Grünzug / Ostseite	Ulme	115	-	24	nein	-	-	-	-	-	leichte Schäden - angleichen!
26	79	Ulme	115	-	25	ja	1	5	5	2	5	
27	81	Ulme	130	-	-	ja	1	5	5	2	15	
28	Theodor-Heuss-Str. 173 u. 169	Ulme	ca. 100-120	-	-	nein	-	-	-	-	-	
29	Theodor-Heuss-Str. 173 u. 169	Ulme	ca. 100-120	-	-	nein	-	-	-	-	-	
30	Theodor-Heuss-Str. 173 u. 169	Ulme	ca. 100-120	-	-	nein	-	-	-	-	-	
31	Theodor-Heuss-Str. 173 u. 169	Ulme	ca. 100-120	-	-	nein	-	-	-	-	-	
32	Theodor-Heuss-Str. 173 u. 169	Ulme	ca. 100-120	-	-	nein	-	-	-	-	-	
Straßenbäume an der Südseite der Heinrich-Lübke-Straße												
33	96 (Ostseite)	Ulme	125	-	26	nein	-	-	-	-	-	leichte Schäden - angleichen!
34	96 (Mitte)	Ulme	ca 100	-	-	nein	-	-	-	-	-	
35	96 (West)	Ulme	ca 100	-	-	nein	-	-	-	-	-	
36	88	Ulme	110	-	27	nein	-	-	-	-	-	leichte Pflasterschäden - angleichen!
37	82	Säulen-Hainbuche	20	-	-	nein	-	-	-	-	-	
38	80	Ulme	110	-	28	ja	1	5	3	-	10	
39	74	Ulme	130	-	29	ja	1	5	5	5	5	Wasser bleibt stehen!
40	Parkpl. Kleingartenver. Ostseite	Ulme	105	-	30	nein	-	-	-	-	20	leichte Pflasterschäden - angleichen!

Nr.	Standort vor Haus Nr.	Baumart	Stammumfang in cm	erhebliche Defekte, Schäden, Vitalitätsdefizite	Foto der Schäden im Straßenbereich Nr.	Fällung bei Behebung der Straßenschäden erforderlich	Ersatzbäume gem. Baumschutzsatzung Stk	Anhebungen in cm				Bemerkungen
								Bord	Rinne	Straße	Radweg	
41	Parkpl. Kleingartenver. Westseite	Ulme	80	-	31	ja	1	5	5	-	-	Wasser bleibt stehen
42	Parkpl. 60-68	Säulen-Hainbuche	20	-	-	nein	-	-	-	-	-	
43	60	Ulme	30-40	-	-	nein	-	-	-	-	-	
44	60	Ulme	30-40	-	-	nein	-	-	-	-	-	
45	52	Ulme	40	-	-	nein	-	-	-	-	-	
46	50	Ulme	40	-	-	nein	-	-	-	-	-	
47	48	Säulen-Hainbuche	25	-	-	nein	-	-	-	-	-	
48	46	Ulme	35	-	-	nein	-	-	-	-	-	
49	44	Ulme	35	Morschungen am Stammfuß, Schrägstand	-	abgängigen Baum mit Neupflanzung ersetzen	-	-	-	-	-	Baum ist stark beschädigt!
50	42	Ulme	40	-	-	nein	-	-	-	-	-	
51	40 b	Säulen-Hainbuche	30	-	-	nein	-	-	-	-	-	
52	38	Ulme	50	-	-	nein	-	-	-	-	-	
53	36 b	Ulme	50	-	-	nein	-	-	-	-	-	
54	32	Ulme	45	-	-	nein	-	-	-	-	-	
55	30 a	Ulme	35	-	-	nein	-	-	-	-	-	
56	28	Ulme	100	-	32	nein	-	-	-	-	-	leichte Pflasterschäden - angleichen
57	24 (Ostseite)	Ulme	100	-	-	nein	-	-	-	-	-	leichte Pflasterschäden - angleichen!
58	24 (Westseite)	Ulme	120	-	33	ja	1	-	-	-	20	
59	14 (Ostseite)	Ulme	120	-	34	ja	1	5	5	2	30	
60	14 (Westseite)	Ulme	110	-	35	ja	1	5	5	2	5	

Nr.	Standort vor Haus Nr.	Baumart	Stammumfang in cm	erhebliche Defekte, Schäden, Vitalitätsdefizite	Foto der Schäden im Straßenbereich Nr.	Fällung bei Behebung der Straßenschäden erforderlich	Ersatzbäume gem. Baumschutzsatzung Stk	Anhebungen in cm				Bemerkungen
								Bord	Rinne	Straße	Radweg	
61	12a	Ulme	145	-	36	ja	1	-	-	-	10	
62	8	Ulme	125	-	37	ja	1	5	-	-	10	
63	6	Ulme	135	-	38	ja	1	-	-	-	10	
64	gegenüber 3	Ulme	90	-	-	nein	-	-	-	-	5	leichte Pflasterschäden - angleichen!
65	gegenüber Friedr.-Ebert-Ring 38	Ulme	100	-	39	ja	1	5	5	5	10	