

Anlage Bilddokumentation

Bild 1

Rissverlauf entlang des Giebels



Bild 2

Rissverlauf diagonal in Gebäudeecke



Bild 3

Riss Detail

