



Straßenbäume an der Nordseite der Heinrich-Lübke-Straße - Blatt 1 -

Nr.	Standort vor Haus Nr.	Baumart	Stammumfang in cm	erhebliche Defekte, Schäden, Vitalitätsdefizite	Foto der Schäden im Straßenbereich	Fällung bei Behebung der Straßenschäden erforderlich
1	5	Ulm (Ulmus x hollandica)	155	-	1	ja
2	9	Ulm (Ulmus x hollandica)	130	-	2	ja
3	11	Ulm (Ulmus x hollandica)	135	-	3	ja
4	Gustav-Heinemann-Str. 1	Ulm (Ulmus x hollandica)	144	-	4	ja
5	17 (Westseite)	Ulm (Ulmus x hollandica)	125	-	5	ja
6	17 (Ostseite)	Ulm (Ulmus x hollandica)	120	-	6	nein
7	19	Ulm (Ulmus x hollandica)	125	-	7	ja
8	21	Ulm (Ulmus x hollandica)	130	-	8	ja
9	25	Ross-Kastanie	ca. 200	-	-	nein
10	27	Ulm (Ulmus x hollandica)	125	-	9	ja
11	29 (Westseite)	Ulm (Ulmus x hollandica)	120	-	10	ja
12	29 (Ostseite)	Ulm (Ulmus x hollandica)	95	-	11	ja
13	39	Ulm (Ulmus x hollandica)	130	-	12	ja
14	41	Ulm (Ulmus x hollandica)	110	-	13	ja
15	43	Ulm (Ulmus x hollandica)	140	-	14	ja
16	45	Ulm (Ulmus x hollandica)	100	-	15	nein

Straßenbäume an der Südseite der Heinrich-Lübke-Straße - Blatt 1 -

Nr.	Standort vor Haus Nr.	Baumart	Stammumfang in cm	erhebliche Defekte, Schäden, Vitalitätsdefizite	Foto der Schäden im Straßenbereich	Fällung bei Behebung der Straßenschäden erforderlich
49	44	Ulm (Ulmus x hollandica)	35	Morschungen am Stammfuß, Schräglage	-	abgängigen Baum ersetzen
50	42	Ulm (Ulmus x hollandica)	40	-	-	nein
51	40 b	Säulen-Hainbuche	30	-	-	nein
52	38	Ulm (Ulmus x hollandica)	50	-	-	nein
53	36 b	Ulm (Ulmus x hollandica)	50	-	-	nein
54	32	Ulm (Ulmus x hollandica)	45	-	-	nein
55	30 a	Ulm (Ulmus x hollandica)	35	-	-	nein
56	28	Ulm (Ulmus x hollandica)	100	-	32	nein
57	24 (Ostseite)	Ulm (Ulmus x hollandica)	100	-	-	nein
58	24 (Westseite)	Ulm (Ulmus x hollandica)	120	-	33	ja
59	14 (Ostseite)	Ulm (Ulmus x hollandica)	120	-	34	ja
60	14 (Westseite)	Ulm (Ulmus x hollandica)	110	-	35	ja
61	12 a	Ulm (Ulmus x hollandica)	145	-	36	ja
62	8	Ulm (Ulmus x hollandica)	125	-	37	ja
63	6	Ulm (Ulmus x hollandica)	125	-	38	ja
64	gegenüber 3	Ulm (Ulmus x hollandica)	90	-	-	nein
65	gegenüber Friedr.-Ebert-Ring 38	Ulm (Ulmus x hollandica)	100	-	39	ja

- Legende:**
- Fällung erforderlich bei Behebung der Straßenschäden
 - Baum erhalten keine oder geringe Straßenschäden
 - Ersatz durch Neuanpflanzung mit 12 m² Pflanzgruben



STADT RHEINE
 FB PLANEN UND BAUEN - ÖFFENTLICHES GRÜN-

OBJEKT:
 Heinrich-Lübke-Straße
 Baumbestand und Straßenschäden

PLAN:
 Lageplan

BLATTGRÖSSE:
 MASSSTAB:
 1:500

GEZEICHNET:
 Domb

PLANBEZ.
 GEPRÜFT:

STAND: Juni 2007

1(2)