



- Legende:**
- Fällung erforderlich bei Behebung der Straßenschäden
 - Baum erhalten keine oder geringe Straßenschäden
 - Ersatz durch Neuanpflanzung mit 12 m² Pflanzgruben

Straßenbäume an der Nordseite der Heinrich-Lübke-Straße - Blatt 2 -

| Nr. | Standort vor Haus Nr. | Baumart | Stammumfang in cm | erhebliche Defekte, Schäden, Vitalitätsdefizite | Foto der Schäden im Straßenbereich Nr. | Fällung bei Behebung der Straßenschäden erforderlich |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---|--|--|
| 17 | 47 | Ulm (Ulmus x hollandica) | 135 | - | 16 | nein |
| 18 | 49 (Westseite) | Ulm (Ulmus x hollandica) | 125 | - | 17 | ja |
| 19 | 49 (Ostseite) | Ulm (Ulmus x hollandica) | 135 | - | 18 | ja |
| 20 | Theodor-Heuss-Str. 41 (Westseite) | Ulm (Ulmus x hollandica) | 110 | - | 19 | nein |
| 21 | Theodor-Heuss-Str. 41 (Ostseite) | Ulm (Ulmus x hollandica) | 115 | - | 20 | nein |
| 22 | Theodor-Heuss-Str. 42 | Ulm (Ulmus x hollandica) | 155 | - | 21 | ja |
| 23 | Theodor-Heuss-Str. 42 / Garagen | Ulm (Ulmus x hollandica) | 110 | - | 22 | ja |
| 24 | Zugang Grünzug / Westseite | Ulm (Ulmus x hollandica) | 100 | - | 23 | nein |
| 25 | Zugang Grünzug / Ostseite | Ulm (Ulmus x hollandica) | 115 | - | 24 | nein |
| 26 | 79 | Ulm (Ulmus x hollandica) | 115 | - | 25 | ja |
| 27 | 81 | Ulm (Ulmus x hollandica) | 130 | - | - | ja |
| 28 | Theodor-Heuss-Str. 173 u. 169 | Ulm (Ulmus x hollandica) | ca. 100-120 | - | - | nein |

Straßenbäume an der Südseite der Heinrich-Lübke-Straße - Blatt 2 -

| Nr. | Standort vor Haus Nr. | Baumart | Stammumfang in cm | erhebliche Defekte, Schäden, Vitalitätsdefizite | Foto der Schäden im Straßenbereich Nr. | Fällung bei Behebung der Straßenschäden erforderlich |
|-----|----------------------------------|--------------------------|-------------------|---|--|--|
| 33 | 96 (Ostseite) | Ulm (Ulmus x hollandica) | 125 | - | 26 | nein |
| 34 | 96 (Mitte u. West) | Ulm (Ulmus x hollandica) | ca. 100 | - | 27 | nein |
| 35 | 88 | Ulm (Ulmus x hollandica) | 110 | - | 27 | nein |
| 36 | 82 | Säulen-Hainbuche | 20 | - | - | nein |
| 37 | 80 | Ulm (Ulmus x hollandica) | 110 | - | 28 | ja |
| 38 | 74 | Ulm (Ulmus x hollandica) | 130 | - | 29 | ja |
| 39 | Parkpl. Kiegar-tenver, Ostseite | Ulm (Ulmus x hollandica) | 105 | - | 30 | nein |
| 40 | Parkpl. Kiegar-tenver, Westseite | Ulm (Ulmus x hollandica) | 80 | - | 31 | ja |
| 41 | Parkpl. 60-68 | Säulen-Hainbuche | 20 | - | - | nein |
| 42 | 60 | Ulm (Ulmus x hollandica) | 30-40 | - | - | nein |
| 43 | 52 | Ulm (Ulmus x hollandica) | 40 | - | - | nein |
| 44 | 50 | Ulm (Ulmus x hollandica) | 40 | - | - | nein |
| 45 | 48 | Säulen-Hainbuche | 25 | - | - | nein |
| 46 | 46 | Ulm (Ulmus x hollandica) | 35 | - | - | nein |

STADT RHEINE
 FB PLANEN UND BAUEN - ÖFFENTLICHES GRÜN-

OBJEKT:
 Heinrich-Lübke-Straße
 Baumbestand und Straßenschäden

PLAN
 Lageplan

MASSSTAB:
 1:500

GEZEICHNET:
 Domb

GEPRÜFT:
 Domb

STAND: Juni 2007

BLATTGRÖSSE:
 2(2)